

UTILISATION DES FERS ELECTRIQUES

Pour augmenter la durée de vie du Fer : MARQUAGE FER DEBRANCHE OU POSITION OFF

- 1/ Préchauffez votre fer sur son support pendant 15 minutes.
- 2/ Pour réaliser les marquages, arrêtez le fer ou débranchez-le
- 3/ Relancez la chauffe quand le marquage s'estompe trop.
- 4/ Ne pas utiliser le Fer branché plus de 40 minutes
- 5/ Pour faire refroidir votre fer, utilisez le support pour **incliner votre fer matrice en l'air** afin de ne pas conduire la chaleur dans le manche.

Ne jamais chauffer au ROUGE

La chauffe peut monter au rouge, ce qu'il faut impérativement éviter pour protéger le bobinage et augmenter la durée de vie du fer.

SAV : Nous ne procéderons pas à l'échange du Fer si son utilisation n'est pas conforme (exemple si nous constatons un bobinage brûlé)



LORS DE LA PREMIERE UTILISATION,
IL EST NORMAL QUE LE FER FUME ET QUE LA TIGE DU FER CHANGE DE COULEUR.

Garantie matrice 6 mois si utilisation conforme aux recommandations.

Garantie système électrique 30 jours.

*Restez attentifs et vigilants - Risque de brûlures et d'incendies.
A utiliser uniquement pour le marquage de matières molles ex : pain.
(pas de marquage sur bois, ou sur cuir...)*

